


Typ 1A1R



Příklad objednávky

Typ	D	W	X	T	H	Zrnitost	Pojivo	Koncen- trace
1A1 R	125	1,2	5	20	1,0	D 151	K	100

D	T	X	H	E
75	0,8	5	Upínací otvor	0,6
75	1,0	5		0,8
100	0,8	5		0,6
100	1,0	5		0,8
100	1,2	5		1,0
125	1,0	5+10		0,8
125	1,2	5+10		1,0
125	1,5	5+10		1,2
150	1,0	5 + 10		0,8
150	1,5	5 + 10		1,2
200	1,2	5 + 10		1,0
200	1,5	5 + 10		1,2
250	1,2	5+10		1,2
250	1,5	5+10		1,2
300	1,2	5+10		1,0
300	1,5	5+10		1,2
400	1,8	5 + 10		1,4
400	2,2	5+10		1,8